

小动物超声系统检测及维修报价

客户名称：深圳大学
服务项目：维修超声
工作目的：找到故障原因并解决故障
设备名/设备编号：Vevo 2100/2100-0189

维护作业	时间记录
检测开始时间	2023年2月17日
维修结束时间	---

故障详情：
开机后报错，
机器开机后无法进入超声功能界面，

费用项目	价格
维修费	80000.00元
差旅费	0.00元
配件费	0.00元
包装物流费	0.00元
其他费用	0.00元
费用合计（含配件）	80000.00元

工作内容：

到达现场，确认设备现场环境温度22° 湿度49%，没有配备UPS，市电电压235V，开机无法进入超声界面直接出现报错界面，查看日志，硬件故障，从故障处判断电脑部分跟超声部分无法通讯导致的报错，从而判断为通讯主板损坏，机内线路做拔插处理，清洁机内灰尘，并未解决故障，故障情况不是两三天内可以解决，故需要整机带回检修。

结论：5张中一张的通讯板损坏
维修建议：建议整机带回维修，以便于详细检测故障和测试

客户姓名：
客户电话：
客户签字：



广州予康科技有限公司
电话：15013081667
联系人：金工